

	<p>撮影項目</p> <p>着工前 東面</p>
	<p>撮影項目</p> <p>着工前 東面</p>
	<p>撮影項目</p> <p>着工前 東面</p>



撮影項目

着工前  
東面



撮影項目

着工前  
東面



撮影項目

着工前  
東面



撮影項目  
高圧洗浄



撮影項目  
高圧洗浄



撮影項目  
高圧洗浄用機械



撮影項目

アスファルト防水  
トーチ工法  
施工状況





撮影項目




アスファルト防水  
トーチ工法  
施工状況



撮影項目

アスファルト防水  
トーチ工法  
施工状況

	<p>撮影項目</p> <p>雪の状況</p>
	<p>撮影項目</p> <p>雪の状況</p>
	<p>撮影項目</p>

	<p>撮影項目</p> <p>完成 東面</p>
	<p>撮影項目</p> <p>完成 東面</p>
	<p>撮影項目</p> <p>完成 東面</p>



撮影項目

完成検査  
池田設計事務所様



撮影項目

完成検査  
池田設計事務所様



撮影項目

完成検査  
常楽園  
城石施設長様  
近藤様・平野様