



No.: 1  
 工種:  
 測点:



No.: 2  
 工種:  
 測点:



No.: 3  
 工種: 仮設工事  
 測点: 外部足場組立状況



No.: 4  
 工種: 仮設工事  
 測点: 外部足場組立状況



No.: 5  
 工種: 仮設工事  
 測点: 外部足場組立状況



No.: 6  
 工種: 仮設工事  
 測点: 外部足場組立状況



No.: 7  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 8  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 9  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 10  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 11  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 12  
 工種: 防水工事  
 測点: 本館屋上



No.: 13  
工種: 防水工事  
測点: 本館屋上



No.: 14  
工種: 防水工事  
測点: 本館屋上




No.: 15  
工種: 防水工事  
測点: 本館屋上



No.: 16  
工種: 防水工事  
測点: 本館屋上

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 屋上防水

塩ビシート防水  
完了



No.: 17  
工種: 防水工事  
測点: 玄関上

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 本館

玄関上  
防水完了



No.: 18  
工種: 防水工事  
測点:

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 外壁改修

コーキング  
打ち替え完了



No.: 19  
工種: 防水工事  
測点:



No.: 20  
工種: 防水工事  
測点:



No.: 21  
工種: 防水工事  
測点:



No.: 22  
工種: 防水工事  
測点:



No.: 23  
工種: 防水工事  
測点:



No.: 24  
工種: 防水工事  
測点:





No.: 25  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 26  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 27  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 28  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 29  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 30  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 31  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 32  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 33  
工種: 外壁改修工事  
測点:



No.: 34 \_\_\_\_\_  
工種:  
測点: 研修員室NO7



No.: 35 \_\_\_\_\_  
工種:  
測点: 研修員室NO7



No.: 36 \_\_\_\_\_  
工種:  
測点: 研修員室NO7



No.: 37  
工種:  
測点: 研修員室NO7

工事件名 (公財)オイスカ国際研修センター改修工事  
工事場所 本館2階  
床美装・WAX  
完了



No.: 38  
工種:  
測点: 本館2階男子トイレ

工事件名 (公財)オイスカ国際研修センター改修工事  
工事場所 本館2階男子トイレ  
天井張り替え  
完了



No.: 39  
工種:  
測点: 本館2階洗面所

工事件名 (公財)オイスカ国際研修センター改修工事  
工事場所 本館2階洗面所  
天井張り替え  
完了



No.: 40  
工種:  
測点: 本館2階廊下



No.: 41  
工種:  
測点: 本館2階廊下



No.: 42  
工種: 電気設備工事  
測点: 玄関軒天



No.: 43  
 工種: 電気設備工事  
 測点: 1階廊下



No.: 44  
 工種: 電気設備工事  
 測点: 1階廊下



No.: 45  
 工種: 電気設備工事  
 測点: 1階廊下



No.: 46  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階廊下



No.: 47  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階研修室



No.: 48  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階研修室





No.: 49  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階食堂

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 本館食堂

照明器具取替  
6台完了



No.: 50  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階洗面

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 本館1階トイレ

照明器具取替  
完了



No.: 51  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階トイレ

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事  
工事場所 本館1階トイレ

照明器具取替  
完了



No.: 52  
工種: 電気設備工事  
測点: 1階トイレ



No.: 53  
工種: 電気設備工事  
測点: 2階研修室



No.: 54  
工種: 電気設備工事  
測点: 2階研修員室



No.: 55  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階和室



No.: 56  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階和室



No.: 57  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階和室  
照明器具球替え



No.: 58  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階



No.: 59  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階廊下



No.: 60  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階廊下



No.: 61  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階廊下



No.: 62  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階廊下



No.: 63  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階廊下



No.: 64  
工種: 電気設備工事  
測点: 本館2階男子トイレ



No.: 65  
工種: 電気設備工事  
測点: 2階洗面所

照明器具脱着



No.: 66  
工種: 電気設備工事  
測点: 2階シャワールーム

照明器具脱着



No.: 67  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 1階研修室NO2



No.: 68  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 1階事務所



No.: 69  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 1階食堂



No.: 70  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 2階研修室



No.: 71  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 2階研修室

取付位置変更



No.: 72  
 工種: エアコン取替工事  
 測点: 2階研修室

取付位置変更