



写真 No:	1
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面玄関前
検査項目	
日本財団助成 表示板	



写真 No:	2
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面玄関前
検査項目	
日本財団助成 表示板 2	



写真 No:	3
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面(南側)
検査項目	
外部フレーム補修工事	



写真 No:	4
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面(南側)
検査項目	
外部フレーム補修工事2	



写真 No:	5
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面(南側)
検査項目	
三角形防風ネット工事	



写真 No:	6
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	正面(南側)
検査項目	
三角形防風ネット工事2	



写真 No:	7
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	東側
検査項目	
塗装工事	



写真 No:	8
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	東側
検査項目	
塗装工事2	



写真 No:	9
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	北側
検査項目	
破風補修工事	



写真 No:	10
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	北側
検査項目	
破風補修工事2	






写真 No:	11
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	西側
検査項目	
屋根用タラップ(防水工事)	



写真 No:	12
名称:	すぱーく天王
検査日:	H28.12.21
位置:	西側
検査項目	
屋根用タラップ(防水工事) 2	

	写真 No:	13
	名称:	すぱーく天王
	検査日:	H28.12.21
	位置:	管理棟内
	検査項目	
工事書類確認		
	写真 No:	14
	名称:	すぱーく天王
	検査日:	H28.12.21
	位置:	管理棟内
	検査項目	
工事書類確認2		
	写真 No:	15
	名称:	12
	検査日:	H28.12.21
	位置:	正面(南西)
	検査項目	
事業成果物全体像		

	写真 No:	16
	名称:	すぱーく天王
	検査日:	H28.12.21
	位置:	東側
	検査項目	
事業成果物全体像2		
	写真 No:	17
	名称:	すぱーく天王
	検査日:	H28.12.21
	位置:	北側
	検査項目	
事業成果物全体像3		
	写真 No:	18
	名称:	12
	検査日:	H28.12.21
	位置:	西側
	検査項目	
事業成果物全体像4		