

改造工事後の本船写真 (1/3)


改造工事後の本船



本船前方左舷



二階デッキ前方



離着棧に用いるセンサ用中継BOX

改造工事後の本船写真 (2/3)

本船前方から

カメラ3台・風向風速計・AISアンテナ

GNSSセンサー



汎用カメラ3台



AISアンテナ

風向風速計



改造工事後の本船写真 (3/3)

操舵室内



操舵室左舷側後方

