

改修前



床からの立ち上がりに穴が空いている



床面と側面はひび割れている



隅々にカビがはえてやすくなっている




ボイラーが古くなったのでシャワーの時お湯ではなく水が出る



改修前の浴室全景

改修中



改修後

