

# 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備 成果物（建物）一覧

2022年2月4日

医療法人おがた会



竣工写真

外観全景

北東側から撮影



竣工写真

外観全景


北側から撮影



竣工写真

外観全景

北西側から撮影



工事名	(仮称)高層賃貸住宅新築工事 設備設置 かんちゃん2棟新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

外観

敷地南西部

受水槽全景

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事名	(仮称)高層賃貸住宅新築工事 設備設置 かんちゃん2棟新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

外観

建物南面

1階 バルコニー

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



工事名	(仮称)高層賃貸住宅新築工事 設備設置 かんちゃん2棟新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

外観

建物南面

1階 バルコニー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





竣工写真

外観全景

南東側から撮影



竣工写真

外観

建物西面

職員通用口



竣工写真

外観

建物北面 車寄せ部

カーポート



工事名	(仮称)医療福祉施設新築工事-訪問診療 かばちゃん2期新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

外観

建物北面

正面入口

竣工写真

内観

玄関：自動ドア



工事名	(仮称)医療福祉施設新築工事-訪問診療 かばちゃん2期新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

玄関⇔指導訓練室



工事名	(仮称)医療福祉施設新築工事-訪問診療 かばちゃん2期新築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	







竣工写真

内観

指導訓練室

南西側から撮影




竣工写真

内観

指導訓練室(隔離室)

南西側から撮影




竣工写真

内観

指導訓練室

北西側から撮影



工事名	(仮称)医療増設対応期人形・設備設置 かげちゃんの給食工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

---

内観

---

呼吸器管理室

---

入口側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	(仮称)医療増設対応期人形・設備設置 かげちゃんの給食工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

---

内観

---

調理室

---

指導訓練室側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	(仮称)医療増設対応期人形・設備設置 かげちゃんの給食工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

---

内観

---

調理室

---

内部側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---





竣工写真

内観

調理室

指導訓練室側から撮影



竣工写真

内観

在宅支援診療所

南側から撮影



竣工写真

内観

在宅支援診療所

北側から撮影



工事名	(仮称)高専附特定短期入所・訪問診療 かぼちゃん2期築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

浴室

南西側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	(仮称)高専附特定短期入所・訪問診療 かぼちゃん2期築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

浴室

北東側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	(仮称)高専附特定短期入所・訪問診療 かぼちゃん2期築工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

脱衣室

指導訓練室側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---







竣工写真

内観

1階トイレ



竣工写真

内観

階段室

1階側から撮影



竣工写真

内観

階段室

中段から1階向きに撮影




竣工写真

内観

階段室

2階側から撮影



竣工写真

内観

備蓄倉庫



竣工写真

内観

2階トイレ



竣工写真

内観

更衣室兼休憩室  
キッズルーム

交流室側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



竣工写真

内観

更衣室兼休憩室  
キッズルーム

交流室側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



竣工写真

内観

NPO事務所⇔交流室

NPO事務所側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





工事名	(仮称)高専附特定短期人件・設備修繕 かぼちゃん2棟改修工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

NPO事務所

交流室側から撮影




工事名	(仮称)高専附特定短期人件・設備修繕 かぼちゃん2棟改修工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

交流室

北西側から撮影



工事名	(仮称)高専附特定短期人件・設備修繕 かぼちゃん2棟改修工事
工種	竣工
測点	
竣工写真	

竣工写真

内観

交流室

南西側から撮影



竣工写真

内観

交流室

西側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



竣工写真

内観

交流室

北東側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



竣工写真

内観

交流室

南東側から撮影

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



竣工写真

サイン取付完了

玄関横



竣工写真

サイン取付完了

玄関横



竣工写真

サイン取付完了

玄関横