













写 真 台 帳

工事件名：ホームホスピスしずく

2022年4月19日

日本液炭株式会社

	<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 2F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 2F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 消火器</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>

	<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 2F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 自動火災報知設備</p> <p>【場所】 2F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 誘導灯</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 誘導灯</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 誘導灯</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 ブレーカー</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 火災通報装置</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>
	<p>【設備】 パッケージ型自動消火設備</p> <p>【場所】 1F</p> <p>【状況】</p> <p>施工後</p>		<p>【設備】 消防用設備</p> <p>【場所】</p> <p>【状況】</p> <p>消防検査</p>