

■ 施工前 外壁改修工事		■ 施工後	
			
写真No-08		写真No-08	
撮影場所	103室	撮影場所	103室
状 況	左:事務所棟 正面:南棟 北面	状 況	外装改修完了
備 考	外部鉄骨階段	備 考	鉄骨階段撤去

■ 施工前 外壁改修工事		■ 施工後	
			
写真No-09		写真No-09	
撮影場所	居室東棟 北面	撮影場所	居室東棟 北面
状 況	施工前	状 況	外装改修完了
備 考		備 考	

■ 施工前 外壁改修工事		■ 施工後	
			
写真No-10		写真No-10	
撮影場所	103室	撮影場所	103室
状 況	1階バルコニー内壁	状 況	外壁、軒天井塗装完了(鉄部塗装、堅樋塗装)
備 考	施工前	備 考	

■ 施工前 外壁改修工事



■ 施工後



写真No-11

撮影場所

吹抜け

状 況

施工前

備 考

写真No-11

撮影場所

吹抜け

状 況

外装改修完了(花台防水、鉄部塗装)

備 考

■ 施工前 設備機器及び配管類不用部撤去



■ 施工後



写真No-12

撮影場所

屋上(東棟北側)

状 況

不用設備機器(クーリングタワー、補給水槽、配管類)

備 考

写真No-12

撮影場所

状 況

不用機器配管撤去完了、屋上防水完了

備 考

中央奥:鳩小屋新設

■ 施工前 1階ロビー屋上		■ 施工後	
			
写真No-13		写真No-13	
撮影場所	1階ロビー屋上	撮影場所	1階ロビー屋上
状 況	加硫ゴムシート防水	状 況	加硫ゴムシート撤去後ウレタン塗膜防水完了
備 考		備 考	

■ 施工前 南棟屋上		■ 施工後	
			
写真No-14		写真No-14	
撮影場所	南棟屋上	撮影場所	
状 況	既存アスファルト層	状 況	ウレタン塗膜防水完了
備 考		備 考	

■ 施工前 EV機械室屋上防水		■ 施工後	
			
写真No-15		写真No-15	
撮影場所	EV機械室屋上	撮影場所	
状 況	アスファルト防水	状 況	ウレタン塗膜防水完了(架台鉄骨塗装完了)
備 考	高架水槽架台鉄骨	備 考	

■ 施工前 軒天井塗装工事		■ 施工後	
			
写真No-17		写真No-17	
撮影場所	事務所棟2階軒天井	撮影場所	事務所棟2階軒天井
状 況	リシン吹付	状 況	軒天井塗装完了(手摺、竖樋鉄部塗装完了)
備 考		備 考	