


特別養護老人ホーム新地ホーム浴室等改修工事

改修のポイント

- ①浴室内の換気が悪く、脱衣室内にも湯気が逆流している状態を脱衣室天井内に外気取入れ冷暖房機を設置し、冬でも暖かい新鮮空気が浴室内に吸気される事で、湯気が溜まりにくい換気方式を採用しています。



- ②シャワーチェア浴とシャワーチェア移乗コーナーを設ける事で、入居者の入浴を効率良く行えます。
- ③洗い場部分の洗い台とボトルを置くスペースを分け、水栓やカガミ・テスリを使いやすい位置にすることで、利用しやすい洗い場としています。
- ④脱衣室と浴室の窓ガラスをシングルガラスからペアガラスにする事で、外気温の影響を緩和し、結露しにくい窓にしています。
- ⑤脱衣室に職員用トイレを追加する事で、職員トイレの少ない分を緩和します。