




2階天井内装剥がれ
改修前



改修後



2階天井内装剥がれ+雨漏りによる床面の劣化

改修前



改修後

