

待ちに待ったお風呂場が完成しました。昨日が初の入浴で利用者の方皆さんとても喜んでいました。  
また併せてお風呂場横の地盤沈下の改良、避難滑り台の設置も出来ましたので報告いたします。

●浴室改修前



●浴室改修後



右奥にありましたスロープをなくし、手前に大きなスロープを作りました。  
写真では分かりにくいのですが、スロープは床と違う色でタイルを張り、色で注意喚起できるように工夫をしました。

●地盤改良前



●地盤改良後



この付近は避難経路でもあるため、樹木の伐採も行いました。  
また地盤沈下による配管のずれもすべて修復しています。

●避難滑り台



災害時、以前までは避難階段を使用する避難経路でしたが、この滑り台ができたことにより、肢体不自由の利用者の方でもスムーズに避難が可能です。