

大三島海事博物館耐震補強工事

施工前及び完成写真

平成 29年 8月



清水建設株式会社 四国支店
愛媛営業所 ビルライフケアセンター

大三島海事博物館耐震補強工事

着手前及び完成写真

[A・B]東面(施工前後)

施工前

1通、A-B、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事

着手前及び完成写真

[A・B]東面(施工前後)

施工後

1通、A-B、C - D通





大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[A・B]東面(施工前後)
施工前
1通、A-B通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[A・B]東面(施工前後)
施工後
1通、A-B通




大三島海事博物館耐震補強工事 着手前及び完成写真
[A・B]東面(施工前後)
施工前
1通、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事 着手前及び完成写真
[A・B]東面(施工前後)
施工後
1通、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D] 西面(施工前後)
施工前
8通、A-B、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D] 西面(施工前後)
施工後
8通、A-B、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D]西面(施工前後)
施工前
8通、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D]西面(施工前後)
施工後
8通、C - D通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D] 西面(施工前後)
施工前
8通、A-B通



大三島海事博物館耐震補強工事
着手前及び完成写真
[C・D] 西面(施工前後)
施工後
8通、A-B通