

南・東側テラス排水等工事  
(浄化槽の蓋部分かさ上げ工事含む)



特養南・東側テラス

排水修繕

着工前



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕


同上



特養南・東側テラス

排水修繕


着工前



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

着工前



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



ケアポートみまき

正面玄関



特養南・東側テラス

排水修繕

竣工



特養南・東側テラス

排水修繕

竣工



特養南・東側テラス

排水修繕

竣工



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

竣工



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

同上



特養南・東側テラス

排水修繕

竣工



特養南・東側テラス

排水修繕

同上




特養南・東側テラス

排水修繕

同上

## 北側会議室前駐車場工事



北側会議室前  
駐車場修繕

着工前



北側会議室前  
駐車場修繕

同上



北側会議室前  
駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕

着工前



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕


同上



北側会議室前

駐車場修繕

着工前



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕


竣工



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕


竣工



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側会議室前

駐車場修繕

同上



北側會議室前

駐車場修繕

竣工



北側會議室前

駐車場修繕

同上



北側會議室前

駐車場修繕

同上

## ふれあいホール前ポーチ工事



ふれあいホール

ポーチ工事

着工前



ふれあいホール

ポーチ工事

同上



ふれあいホール

ポーチ工事

同上



ふれあいホール

ポーチ工事

竣工



ふれあいホール

ポーチ工事

同上



ふれあいホール

ポーチ工事

同上