

地下ピット排水ポンプ改修工事
(電源工事含む)



工事名	令和5年と豊中市により委託した特定廃棄物処理事業の廃棄物の処理	
工種		測点
機器検収 排水ポンプ WUO-656/806-3.7LG		

2020-05-20

機器検収

排水ポンプ

WUO-806-3.7LG

.....

.....

.....

.....

.....

.....



工事名	令和5年と豊中市により委託した特定廃棄物処理事業の廃棄物の処理	
工種		測点
機器検収 排水ポンプ WUO-806-3.7LG		

2020-05-21

機器検収

排水ポンプ

WUO-806-3.7LG

.....

.....

.....

.....

.....

.....



工事名	令和5年と豊中市により委託した特定廃棄物処理事業の廃棄物の処理	
工種		測点
材料検収 TS塩ビ継手		

2020-05-18

材料検収

硬質塩化ビニル管

TS継手類

.....


.....

.....

.....

.....

.....



2020-05-18

配管貫通部側溝側

ドレンタイト止水処理

状況

.....

.....

.....

.....

.....

.....



2020-05-18

配管状況

保護砂敷設状況

.....

.....

.....

.....

.....

.....



2020-05-18

配管状況

保護砂敷設状況

.....

.....

.....

.....

.....


.....

ケアポートみまき機械室排水ポンプ電源工事




【地下機械室】
P-1分電盤改修
ELB3P60AF / 60AT増設

施工完了



同上



同上



工事名	令和元年度国土計画により実施した特定河川整備事業（水門・ポンプ・貯水池）の整備	
工程		測点
新規加圧給水ポンプ ユニック吊り下げ搬入状況		

2020-05-18

 新規加圧給水ポンプ

 ユニック吊り下げ状況



工事名	令和元年度国土計画により実施した特定河川整備事業（水門・ポンプ・貯水池）の整備	
工程		測点
新規加圧給水ポンプ ユニック吊り下げ搬入状況		

2020-05-18

 新規加圧給水ポンプ

 ユニック吊り下げ状況




工事名	令和元年度国土計画により実施した特定河川整備事業（水門・ポンプ・貯水池）の整備	
工程		測点
新規加圧給水ポンプ ユニック吊り下げ搬入状況		

2020-05-18

 新規加圧給水ポンプ


 ユニック吊り下げ状況



2020-05-18

既存加圧給水ポンプ

新規加圧給水ポンプ



2020-05-18

既存加圧給水ポンプ

新規加圧給水ポンプ



2020-05-18

既存加圧給水ポンプ

新規加圧給水ポンプ