



No.: 1
 工種: 外壁改修
 測点: 外部足場
 コーキング打ち替え



No.: 2
 工種: 外壁改修
 測点: 外部足場
 コーキング打ち替え



No.: 3
 工種: 外壁改修
 測点: 外部足場



No.: 4
 工種: 外壁改修
 測点: 外部足場
 コーキング打ち替え



No.: 5
 工種: 防水工事
 測点: 本館屋上




No.: 6
 工種: 防水工事
 測点: 本館屋上



No.: 7
工種: 防水工事
測点: 本館屋上



No.: 8
工種: 防水工事
測点: 本館屋上



No.: 9
工種: 防水工事
測点: 玄関庇



No.: 10
 工種: 塗装工事
 測点:



No.: 11
 工種: 塗装工事
 測点: 天井ケイカル補修貼り



No.: 12
 工種: 塗装工事
 測点:



No.: 13
工種: 塗装工事
測点:



No.: 14
工種: 塗装工事
測点:



No.: 15
工種: 塗装工事
測点:



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 本館2階

天井張り替え
着工前

No.: 16
工種: 天井改修
測点: 本館2階
研修員室NO7



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 本館2階

天井張り替え
着工前

No.: 17
工種: 天井改修
測点: 本館2階
研修員室NO7



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 本館2階男子トイレ

天井張り替え
着工前

No.: 18
工種: 天井改修
測点: 本館2階男子トイレ

天井補修貼り
照明器具取替
換気扇取替



No.: 19
 工種: 天井改修
 測点: 本館2階洗面所

天井補修貼り
 照明器具脱着



No.: 20
 工種: 天井改修
 測点: 本館2階廊下



No.: 21
 工種:
 測点: 研修員室NO7



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 研修員室NO7

額縁塗装

No.: 22
工種:
測点: 研修員室NO7



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 2階廊下

ガラリ部分
アルミ板貼り

No.: 23
工種:
測点: 2階廊下



工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
工事場所 本館1階庇

照明器具取替
着工前

No.: 24
工種: 電気取替
測点: 玄関軒天



No.: 25
工種: 電気設備工事
測点: 1階廊下



No.: 26
工種: 電気設備工事
測点: 1階廊下



No.: 27
工種: 電気設備工事
測点: 1階廊下



No.: 28
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階廊下

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
 工事場所 1階廊下
照明器具取替



No.: 29
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階研修室

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
 工事場所 本館1階研修室NO1
**照明器具取替
 6台**



No.: 30
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階研修室

工事件名 (公財)オイスカ四国研修センター改修工事
 工事場所 本館1階研修室NO2
**照明器具取替
 6台**



No.: 31
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階食堂



No.: 31
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階洗面



No.: 32
 工種: 電気設備工事
 測点: 1階トイレ



No.: 33
工種: 電気設備工事
測点: 1階トイレ



No.: 34
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階研修室



No.: 34
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階研修員室



No.: 35
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階和室



No.: 36
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階和室



No.: 37
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階和室



No.: 38
 工種: 電気設備工事
 測点: 本館2階



No.: 38
 工種: 電気設備工事
 測点: 本館2階



No.: 39
 工種: 電気設備工事
 測点: 本館2階廊下



No.: 40
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階廊下



No.: 41
工種: 電気設備工事
測点: 本館2階廊下



No.: 42
工種: 電気設備工事
測点: 2階男子トイレ



No.: 43
 工種: 電気設備工事
 測点: 2階洗面所

照明器具脱着



No.: 44
 工種: 電気設備工事
 測点: 2階シャワー室

照明器具脱着



No.: 45
 工種: エアコン取替工事
 測点: 1階研修室



No.: 46
工種: エアコン取替工事
測点: 1階事務所



No.: 47
工種: エアコン取替工事
測点: 1階食堂



No.: 48
工種: エアコン取替工事
測点: 2階研修室



No.: 49
 工種: エアコン取替工事
 測点: 2階研修室



No.: 50
 工種: エアコン取替工事
 測点: 2階研修室

No.: 51
 工種:
 測点:

写真