




1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

101～105号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

101～105号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

106・111～113号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

106・111～113号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

107～110号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

更衣室・115～118号室

F☆☆☆☆



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

壁見切り材 ウッドワン
1900×30×15

119～122号室

F☆☆☆☆




1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101~105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101~105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101~105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室




1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

更衣室・115~118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119~122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119~122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119~122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

照明器具
パナソニック

浴室・器材庫・電話BOX・
汚物処理室・リネン庫・
脱衣室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

ボンド
ステープル



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収


ボンド
ステープル



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

ボンド
ステープル




1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

101～105号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

106・111～113号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスターボード
12.5mm

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスチックボード
12.5mm

107～110号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスチックボード
12.5mm

更衣室・115～118号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスチックボード
12.5mm

119～122号室





1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

プラスチックボード
12.5mm

119～122号室



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

クロス不燃

F★★★★



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

クロス不燃

F★★★★



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

クロス不燃

F★★★★




1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

クロス下地処理剤

F★★★★



1階病室LED照明器具等
取替工事

材料検収

クロス接着剤


F★★★★



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事完了




1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事
101号室
工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

101号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事
105号室
工事前





1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事状況






1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室

工事完了




工事名：1階病室LED照明器具等取替工事
工種：1階病室LED照明器具等取替工事
106号室
工事完了
2014/11/12

1階病室LED照明器具等
取替工事

106号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

109号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

116号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事前



工事名：1階病室LED照明器具等取替工事

工種：1階病室LED照明器具等取替工事

119号室

工事前

1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況




1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況

工事名：1階病室LED照明器具等取替工事
工種：1階病室LED照明器具等取替工事
119号室
工事中
2024年1月1日




1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況

工事名：1階病室LED照明器具等取替工事
工種：1階病室LED照明器具等取替工事
119号室
工事中
2024年1月1日




1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況


工事名：1階病室LED照明器具等取替工事
工種：1階病室LED照明器具等取替工事
119号室
工事中
2024年1月1日



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

105号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

119号室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

浴室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫



工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

倉庫

工事完了





1階病室LED照明器具等
取替工事

電話BOX


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

電話BOX

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

電話BOX

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

汚物処理室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

不燃リネン室

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

不燃リネン室

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

不燃リネン室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

脱衣室

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前


工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前


工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

面談室前

工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

スタッフステーション

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

スタッフステーション

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

スタッフステーション


工事完了



1階病室LED照明器具等
取替工事

準備倉庫

工事前



1階病室LED照明器具等
取替工事

準備倉庫

工事状況



1階病室LED照明器具等
取替工事

準備倉庫

工事完了