






中央廊下側避難口部分
改修工事

工事前



中央廊下側避難口部分
改修工事

工事前




中央廊下側避難口部分
改修工事

工事前



中央廊下側避難口部分 改修工事

工事前



中央廊下側避難口部分 改修工事

工事前



中央廊下側避難口部分 改修工事

材料検収

両開き扉



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

両開き扉



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

コンクリートブロック



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収


金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

材料検収

金網フェンス



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


サッシ取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


サッシ取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事

工事完了



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


工事完了



中央廊下側避難口部分
改修工事

サッシ取替工事


工事完了



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

工事前



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

工事前



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

既存部解体状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

ブロック積状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

ブロック積状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

路盤調整状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

路盤調整状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

路盤調整状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

路盤調整状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事


フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

フェンス取付状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事


ワイヤーメッシュ配筋



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

ワイヤーメッシュ配筋



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

コンクリート打設状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事


コンクリート打設状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

コンクリート打設状況



中央廊下側避難口部分
改修工事

スロープ工事

コンクリート打設状況