



下地補修工事

材料検収

ボンドはくりシールONE

F★★★★



下地補修工事

材料検収

ボンドはくりシールONE

F★★★★



下地補修工事

材料検収


ステンレスピン
SUS304



下地補修工事

材料検収

シリンダーセット



下地補修工事

材料検収

土木建築用エポキシ樹脂
ボンド E206W
F★★★★★
JIS A 6024



下地補修工事

材料検収

土木建築用エポキシ樹脂
ボンド E208W
F★★★★★
JIS A 6024





下地補修工事

材料検収

NSポリマーミックス#20

F★★★★

JIS A 6024



下地補修工事

材料検収

外壁タイル

ダントー

GCグラニオン

GC-11

GC-12

100角



下地補修工事

材料検収

NSタイルセメント

F★★★★



下地補修工事

ひびわれ補修

施工前



下地補修工事

ひびわれ補修

ケレン状況



下地補修工事

ひびわれ補修

座金取付状況



下地補修工事

ひびわれ補修

シール充填状況



下地補修工事

ひびわれ補修

注入状況



下地補修工事

ひびわれ補修

撤去状況



下地補修工事

ひびわれ補修

刷り込み状況



下地補修工事

ひびわれ補修

施工完了



下地補修工事

モルタル浮き

施工前



下地補修工事

モルタル浮き

削孔状況



下地補修工事

モルタル浮き

清掃状況



下地補修工事

モルタル浮き

ステンレスピン注入状況



下地補修工事

モルタル浮き

樹脂注入状況



下地補修工事

モルタル浮き

穴埋め状況



下地補修工事

モルタル浮き

施工完了

黒板誤記

穴埋め状況⇒施工完了



下地補修工事

爆裂補修

施工前



下地補修工事

爆裂補修

研ぎ状況



下地補修工事

爆裂補修

ケレン状況



下地補修工事

爆裂補修

清掃状況



下地補修工事

爆裂補修

防錆材塗布状況



下地補修工事

爆裂補修

プライマー塗布状況



下地補修工事

爆裂補修

埋め戻し状況



下地補修工事

爆裂補修

施工完了



下地補修工事

塗膜浮補修

施工前



下地補修工事

塗膜浮補修

研ぎ状況



下地補修工事

塗膜浮補修

清掃状況



下地補修工事

塗膜浮補修

接着剤塗布状況



下地補修工事

塗膜浮補修

埋め戻し状況



下地補修工事

塗膜浮補修

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

研り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

東面

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

施工中



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

目地埋め状況

工事件名	イエズスの聖心病院・修繕工事
工事場所	西面
タイルクラック補修	
目地埋め状況	



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

ふき取り状況

工事件名	イエズスの聖心病院・修繕工事
工事場所	西面
タイルクラック補修	
拭き取り状況	



下地補修工事

タイルクラック補修

西面

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

研り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

南面

施工完了



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

施工前



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

カッター入れ状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

研り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

清掃状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

接着剤塗布状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

タイル貼り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

目地埋め状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

ふき取り状況



下地補修工事

タイルクラック補修

北面

施工完了



下地補修工事

タイル浮補修

東面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

東面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

目地埋め状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

東面

施工完了



下地補修工事

タイル浮補修

西面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

西面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

目地埋め状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

西面

施工完了



下地補修工事

タイル浮補修

南面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

南面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

ステンレスピン挿入状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

目地埋め状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

南面

施工完了

完了



下地補修工事

タイル浮補修

北面

施工前



下地補修工事

タイル浮補修

北面

削孔状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

清掃状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

ステンレスピン挿入状況




下地補修工事

タイル浮補修

北面

エポキシ樹脂注入状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

目地埋め状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

ふき取り状況



下地補修工事

タイル浮補修

北面

施工完了



シーリング工事

空缶検収

はくりシールONE
3本



シーリング工事

空缶検収

E206
1セット



シーリング工事

空缶検収

ユニエポ補修用
プライマー

1缶



シーリング工事

空缶検収

Kモルタル
1セット



シーリング工事

空缶検収

E208
12セット



防水工事

材料検収

サラセーヌP



防水工事

材料検収

サラセーヌP





防水工事

材料検収

サラセーヌK



防水工事

材料検収

サラセーヌ立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌ立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌA立上り用



防水工事

材料検収

サラセーヌA立上り用



防水工事

材料検収

ジョイントテープ



防水工事

材料検収

サラセーヌT



防水工事

材料検収

サラセーヌT



防水工事

材料検収

Tシンナー



防水工事

材料検収

Tシンナー



防水工事

材料検収

QVシート



防水工事

材料検収

ジョイントテープ



防水工事

材料検収

MBテープ100



防水工事

材料検収

脱気筒




防水工事

高压洗净状况



防水工事

高压洗净状况



防水工事

高压洗净状况

防水工事

高压洗净状况



防水工事


高压洗净状况



防水工事

高压洗净状况





防水工事

高压洗浄状況



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

施工前



防水工事

チャペル屋上部

既存ドレン撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存押え金物撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存防水層撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存伸縮目地撤去状況



防水工事

チャペル屋上部

既存伸縮目地
埋め戻し状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

ケレン清掃状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

下地処理状況



防水工事

チャペル屋上部

プライマー塗布状況



防水工事

チャペル屋上部


プライマー塗布状況



防水工事

チャペル屋上部

プライマー塗布状況



防水工事

チャペル屋上部

通期緩衝シート敷設状況



防水工事

チャペル屋上部


シート転圧
状況



防水工事

チャペル屋上部

ジョイントテープ貼り
状況



防水工事

チャペル屋上部


ジョイントテープ貼り
状況



防水工事

チャペル屋上部

端末テープ貼り
状況



防水工事

チャペル屋上部

脱気筒取付状況



防水工事

チャペル屋上部

水切りテープ貼り状況



防水工事

チャペル屋上部

水切りテープ貼り状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン1層目状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン1層目状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン2層目状況



防水工事

チャペル屋上部

ウレタン2層目状況



防水工事

チャペル屋上部

トップコート塗布状況



防水工事

チャペル屋上部

トップコート塗布状況



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

チャペル屋上部

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

施工前



防水工事

屋上テラス

既存ドレン撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存抑え金物撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存抑え金物撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存防水層撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存防水層撤去状況



防水工事

屋上テラス

既存伸縮目地撤去状況



防水工事

屋上テラス

ケレン 清掃状況



防水工事

屋上テラス

ケレン清掃状況



防水工事

屋上テラス

ケレン清掃状況



防水工事

屋上テラス

伸縮目地埋め戻し状況



防水工事

屋上テラス

伸縮目地埋め戻し状況



防水工事

屋上テラス

下地処理状況



防水工事

屋上テラス

下地処理状況



防水工事

屋上テラス

プライマー塗布状況



防水工事

屋上テラス

プライマー塗布状況



防水工事

屋上テラス

通気緩衝シート貼り状況



防水工事

屋上テラス

シート転圧状況



防水工事

屋上テラス

端末テープ貼り状況



防水工事

屋上テラス

ジョイントテープ貼り
状況



防水工事

屋上テラス

脱気筒取付状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン1層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン1層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン2層目状況



防水工事

屋上テラス

ウレタン2層目状況



防水工事

屋上テラス

トップコート状況



防水工事

屋上テラス

トップコート状況



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

屋上テラス

施工完了



防水工事

空缶検収

サラセーヌK 主剤

53缶



防水工事

空缶検収

サラセーヌK 硬化剤

53缶



防水工事

空缶検収

サラセーヌA 立上り

14セット



防水工事

空缶検収

サラセーヌA 立上り

10セット
計24セット



防水工事

空缶検収

サラセーヌP

5缶



防水工事

空缶検収

サラセーヌP

3缶
計8缶



防水工事

空缶検収

サラセーヌT

5セット



防水工事

空缶検収

サラセーヌT

4セット
計9セット



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

施工前



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

清掃状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

ヘラ抑え状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面①

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

施工前



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

清掃状況

シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

シール充填状況





シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

東面②

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

施工前



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

清掃状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面①

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

施工前

シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

清掃状況





シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

ヘラ抑え状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

西面②

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

施工前



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

清掃状況

シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

シール充填状況





シリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

ヘラ抑え状況



シリング工事

タイル目地打ち換え

南面①

施工完了



シリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

施工前



シリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

撤去状況




シリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

清掃状況



シリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

南面②

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面①

撤去状况



シリング工事

タイル目地打ち換え

北面①

清掃狀況





シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面①

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面①

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面①

施工完了



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

施工前

シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

撤去状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

清掃状況





シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

プライマー塗布状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

シール充填状況



シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

ヘラ押さえ状況

シーリング工事

タイル目地打ち換え

北面②

施工完了



シーリング工事

サッシ廻りシール
打ち換え

東面①

施工前



シーリング工事

サッシ廻りシール
打ち換え

東面①

撤去状況





シリング工事

サッシ廻りシール
打ち換え

東面①

清掃状況




シリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

プライマー塗布状況



シリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

シール充填状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面①

施工完了



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

施工前



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

撤去状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

清掃状況

シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

プライマー塗布状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

シール充填状況





シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

東面②

施工完了



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

施工前



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

撤去状況

シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

清掃状況

シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

プライマー塗布状況





シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

シール充填状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

ヘラ押さえ状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面①

施工完了



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面②

施工前

シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面②

撤去状況



シーリング工事

建具廻りシール打ち換え

西面②

清掃状況



