

中部日本研修センター研修棟改修工事

工事写真

1 防水工事

- 1-1 西側1階(1階ホール屋上)屋根
- 1-2 東側2階、3階バルコニー
西側3階バルコニー
- 1-3 2・3階宿泊室バルコニー

2 塗装工事

- 2-1 北側3階建て部分
外壁 洗浄
- 2-2 西面・北面平屋部分
塗装工事

3 建具工事

- 3-1 1階職員出入口ドアの丁番修理
- 3-2 2階男子トイレタイル修繕
- 3-3 各階男子トイレ収納庫扉補修工事
- 3-4 2・3階和室のフランシュ襖張替え

4 会議室エアコン交換

三菱電機 天井パッケージエアコン

5 内装工事

- 5-1 事務所
タイルカーペット貼替
- 5-2 応接室
タイルカーペット貼替
天井岩綿吸音板塗装

6 その他工事

- 6-1 ホール・教室 天井補修
岩綿吸音板+下地張替え
- 6-2 3階廊下天井補修
岩綿吸音板補修

中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事
西側1階屋根 防水改修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事
西側1階屋根 防水改修

完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

**防水工事
西側1階屋根 防水改修**


現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

**防水工事
西側1階屋根 防水改修**


完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事
西側1階屋根 防水改修


現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事
西側1階屋根 防水改修

完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

東・西側 2・3階 バルコニー

防水改修

現況




中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

東・西側 2・3階 バルコニー

防水改修

遮熱トップコート塗布
完了




中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

東・西側 2・3階 バルコニー

防水改修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

東・西側 2・3階 バルコニー

防水改修

遮熱トップコート塗布
完了

中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー

防水改修

現況




中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー

防水改修

遮熱トップコート塗布
完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー
防水改修

現況




中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー
防水改修

遮熱トップコート塗布
完了






中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー
防水改修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

防水工事

2・3階宿泊室 バルコニー
防水改修

遮熱トップコート塗布
状況

中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
洗浄 完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事


外部 北壁面（3階建て部分）
洗浄 完了





中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
洗浄 完了

中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

外部 北壁面（3階建て部分）
洗浄 完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事

外部 西面・北壁面（平屋部分）

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事

外部 西面・北壁面（平屋部分）

塗装工事 完了




中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事
外部 西面・北壁面（平屋部分）
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事
外部 西面・北壁面（平屋部分）
塗装工事 完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
1階職員出入口ドア

丁番調整 状況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
1階職員出入口ドア

丁番調整 状況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
1階職員出入口ドア


丁番調整 状況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
2階男子トイレ
タイル補修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
2階男子トイレ
タイル補修

完了






中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
2階男子トイレ
タイル補修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
2階男子トイレ
タイル補修

完了

中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
各階男子トイレ
収納庫扉補修

1階収納庫扉 現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
各階男子トイレ
収納庫扉補修

1階収納庫扉 補修
完了





中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
各階男子トイレ
収納庫扉補修

2階収納庫扉 現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事
各階男子トイレ
収納庫扉補修

2階収納庫扉 補修
完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事

2・3階和室

フラッシュ襖貼替

3階フランッシュ襖貼替 現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

建具工事

2・3階和室

フランッシュ襖貼替

3階フランッシュ襖貼替 完了

中部日本研修センター研修棟改修工事

会議室
エアコン交換
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

会議室
エアコン交換
完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 事務室
タイルカーペット 貼替
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 事務室
タイルカーペット 貼替
完了（1回目）



中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 事務室
タイルカーペット 傷替
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 事務室
タイルカーペット 傷替
完了（2回目）





中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 応接室
タイルカーペット 貼替
現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

内装工事 応接室
タイルカーペット貼り
完了

中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事

応接室 天井岩綿吸音板 塗装

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

塗装工事

応接室 天井岩綿吸音板 塗装

塗装 完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

その他工事

**ホール・教室 天井補修
岩綿吸音板一部下地補修**

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

その他工事

**ホール・教室 天井補修
岩綿吸音板一部下地補修**

完了



中部日本研修センター研修棟改修工事

その他工事

3階廊下 天井補修

岩綿吸音板一部下地補修

現況



中部日本研修センター研修棟改修工事

その他工事

3階廊下 天井補修

岩綿吸音板一部下地補修

完了

