No. 1

撮影部位　日本財団表示プレート

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・受付正面全景

No. 2

撮影部位　日本財団表示プレート

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・補助表示

No. 3

撮影部位　日本財団表示プレート

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・時計

No. 4

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・竣工時

No. 5

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成20年12月26日

コメント

・解体時

No. 6

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・幼児用トイレ全景

No. 7

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・幼児用ﾄｲﾚ前手洗い

No. 8

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・幼児用ﾄｲﾚ　小便器

No. 9

撮影部位　北側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・幼児用ﾄｲﾚ　汚物流し

No. 10

撮影部位　厨房前

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・厨房前廊下

No. 11

撮影部位　厨房前

撮影日時　平成21年12月26日

コメント

・解体時

No. 12

撮影部位　厨房前

撮影日時　平成21年1月5日

コメント

・壁配筋

No. 13

撮影部位　厨房壁

撮影日時　平成21年1月5日

コメント

・壁配筋検査

No. 14

撮影部位　厨房壁

撮影日時　平成21年1月5日

コメント

・壁配筋検査

No. 15

撮影部位　保護者用トイレ

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・竣工時

No. 16

撮影部位　南側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・保育室全景

No. 17

撮影部位　南側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・乳児用トイレ全景

No. 18

撮影部位　南側保育室

撮影日時　平成21年2月27日

コメント

・おやすみコーナー