

特別養護老人ホーム「船橋百寿苑」の修繕

事業概要写真 ①



表示板設置状況①



表示板設置状況②



屋上防水改修工事
(第1工区_屋上庭園部)



屋上防水改修工事
(第1工区_屋上庭園部)

特別養護老人ホーム「船橋百寿苑」の修繕

事業概要写真 ②



屋上防水改修工事
(第2工区_外断熱部)



屋上防水改修工事
(第2工区_外断熱部)



屋上防水工事
(各所_ドレン廻り)



屋上防水工事
(屋上庭園_脱気管廻り転倒防止処置)

特別養護老人ホーム「船橋百寿苑」の修繕

事業概要写真 ③



NSコール設備更新工事
(各階_親機)



NSコール設備更新工事
(介護ソフト連動 PC 類)



NSコール設備更新工事
(各階設置_一括管理モニター)



NSコール設備更新工事
(各居室表示板_連動表示)

特別養護老人ホーム「船橋百寿苑」の修繕

事業概要写真④



NS コール設備更新工事
(ベッドコール交換_センサー連動タイプ)



NS コール設備更新工事
(各種センサーマット類_コール連動)



NS コール設備更新工事
(Wi-Fi 設置_システム連動用)



NS コール設備更新工事
(既存 PHS との連動)