

工事写真帳

工事名 エスカル神戸1階脱衣室復旧他工事

工事場所 神戸市中央区楠町8-10-1

工期 着工 R4年 7月 11日

完成 R4年 7月 31日

工事施工者 株式会社 岡 工務店



No. 1

1F脱衣室天井

天井ボード撤去状況

施工前



No. 2

1F脱衣室天井

天井ボード撤去状況

施工前



No. 3

1F脱衣室天井

天井ボード撤去状況

施工前



No 4

1F脱衣室天井

天井ボード・下地材撤去状況

完了



No 5

1F脱衣室天井

天井ボード・下地材撤去状況

完了



No 6

1F脱衣室天井

天井ボード・下地材撤去状況

清掃状況



No. 7

1F脱衣室天井

天井ボード・下地材撤去状況

施工前状況



No. 8

1F脱衣室天井

軽天下地材設置状況



No. 9

1F脱衣室天井

軽天下地材設置完了



No. 10

1F脱衣室天井
天井ケイカル貼り状況



No. 11

1F脱衣室天井
天井ケイカル貼り完了



No. 12

1F脱衣室天井
ケイカルビスパテ処理完了



No. 13

1F脱衣室天井

ケイカル塗装状況



No. 14

1F脱衣室天井

ケイカル塗装上塗り状況



No. 15

1F脱衣室天井

ケイカル塗装完了



No. 16

1F脱衣室天井

LED新設

取付状況



No. 17

1F脱衣室天井

非常照明器具新設

完了



No. 18

1F脱衣室天井

天井改修工事完了

