

工事写真帳

工事名 エスカル神戸3階男子便所手洗い天井復旧工事

工事場所 神戸市中央区楠町8-10-1

工期 着工 R4 年 7 月 11 日

完成 R4 年 7 月 31 日

工事施工者 株式会社 岡 工務店



No. 1
3階男子便所手洗い
天井 施工前



No. 2
3階男子便所手洗い
天井貼替完了



No. 3

