

# 工事写真帳

工事名 エスカル神戸2階脱衣室DL交換工事

---

工事場所 神戸市中央区楠町8-10-1

---

工期 着工 R4 年 7 月 11 日

---

完成 R4 年 7 月 31 日

---

工事施工者 株式会社 岡 工務店

---



No. 1

2F脱衣室天井

①既存DL 更新前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 2

2F脱衣室天井

①LED更新完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 3

2F脱衣室天井

②既存DL 更新前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 4

2F脱衣室天井

②LED更新

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



No. 5

2F脱衣室天井

③既存DL 更新前

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



No. 6

2F脱衣室天井

③LED更新

-----

-----

-----


-----

-----

-----

-----

-----



No. 7

2F脱衣室天井

④既存DL更新前

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



No. 8

2F脱衣室天井

④LED更新

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



No. 9

2F脱衣室天井

①～④既存DL

LED更新完了

点灯試験

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----