

社会福祉法人しんち福祉会

特別養護老人ホームなごみの里福田
震災復旧工事
工事写真

2023年2月28日

清水建設株式会社 東北支店 福島営業所




状況写真台帳

No. 1

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット1 浴室</u></p> <p>内容: <u>タイル破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット1 浴室</u></p> <p>内 容: <u>タイル貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット1 浴室</u></p> <p>内 容: <u>タイル貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 3

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット1 廊下</u></p> <p>内容: <u>天井ボード破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット1 廊下</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット1 廊下</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 6

施工状況、検査、記録写真	記 事
 <p>A photograph showing a wall with a horizontal crack. A yellow sign is attached to the wall. The sign features a duck illustration and the text: おしどり, 清水2丁目1番地, and 馬場 ゆき子 様.</p>	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
 <p>A photograph showing a person's hand using a tool to peel off damaged wallpaper from the wall. The yellow sign is visible in the lower-left corner.</p>	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
 <p>A photograph showing the wall after the wallpaper has been replaced. The yellow sign is now centered on the wall.</p>	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>

状況写真台帳

No. 7

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット2 トイレ</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット2 トイレ</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット2 トイレ</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 8

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット2 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 9

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 10

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内容: <u>天井のたわみ</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>下地調整</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>下地調整</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 11

施工状況、検査、記録写真	記 事
 <p>A photograph showing a white wall with a vertical tear. Below the tear is a yellow decorative plaque with a circular floral design and the text "ぎんもくせい". To the right, a wooden door frame is visible.</p>	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
 <p>A photograph showing a person's hand peeling off damaged wallpaper from a wall. A yellow decorative plaque is visible below the peeling area. The plaque has the text "ぎんもくせい" and "清水3丁目6番地".</p>	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
 <p>A photograph showing the wall after the wallpaper replacement. The wall is now covered with a light-colored, textured wallpaper. The yellow decorative plaque is mounted on the wall, displaying the text "ぎんもくせい", "清水3丁目6番地", and "岩佐 勝子様".</p>	<p>場所: <u>ユニット3 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 12

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット3 トイレ</u></p> <hr/> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット3 トイレ</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット3 トイレ</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>




状況写真台帳

No. 13

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット4 廊下</u></p> <p>内容: <u>天井ボード破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット4 廊下</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット4 廊下</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 14

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット4</u></p> <p>内容: <u>天井ボード破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット4</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード破損</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット4</u></p> <p>内 容: <u>天井ボード破損</u> <u>是正後</u></p>

状況写真台帳

No. 16

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット4 防災備蓄倉庫</u></p> <hr/> <p>内容: <u>天井ボード破損</u> <u>被災状況</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット4 防災備蓄倉庫</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正中</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット4 防災備蓄倉庫</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正後</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>




状況写真台帳

No. 17

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット5 居室1</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット5 居室1</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット5 居室1</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 19

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット5 廊下</u></p> <hr/> <p>内容: <u>クロス破損</u></p> <p><u>被災状況</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット5 廊下</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u></p> <p><u>是正中</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>ユニット5 廊下</u></p> <hr/> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u></p> <p><u>是正後</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>




状況写真台帳

No. 21

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット6 廊下</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット6 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット6 廊下</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>


状況写真台帳

No. 22

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>ユニット6 トイレ</u></p> <p>内容: <u>クロス破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット6 トイレ</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>ユニット6 トイレ</u></p> <p>内 容: <u>クロス貼り替え</u> <u>是正後</u></p>

状況写真台帳

No. 25

施工状況、検査、記録写真	記事
	<p>場所: <u>管理棟 厨房室</u></p> <p>内容: <u>天井ケイカル板破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>管理棟 厨房室</u></p> <p>内 容: <u>天井ケイカル板 貼替</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>管理棟 厨房室</u></p> <p>内 容: <u>天井ケイカル板 貼替</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 27

施工状況、検査、記録写真	記事
	<p>場所: <u>管理棟 多目的室</u></p> <p>内容: <u>天井ボード破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>管理棟 多目的室</u></p> <p>内容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>管理棟 多目的室</u></p> <p>内容: <u>天井ボード貼替</u> <u>是正後</u></p>




状況写真台帳

No. 29

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内容: <u>室外機カバー破損</u> <u>被災状況</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>室外機カバー交換</u> <u>是正中</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>室外機カバー交換</u> <u>是正後</u></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>




状況写真台帳

No. 30

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内容: <u>ラッキング破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>ラッキング補修</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>ラッキング補修</u> <u>是正後</u></p>

状況写真台帳

No. 31

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内容: <u>給湯器カバー歪み・傾き</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>給湯器カバー修繕</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>給湯器カバー修繕</u> <u>是正後</u></p>

状況写真台帳

No. 32

施工状況、検査、記録写真	記 事
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内容: <u>ラッキング破損</u> <u>被災状況</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>ラッキング修繕</u> <u>是正中</u></p>
	<p>場所: <u>屋上</u></p> <p>内 容: <u>ラッキング修繕</u> <u>是正後</u></p>