

No. 1



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム
トイレ改修工事完了

入り口

No. 2



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム
トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器

No. 3



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム
トイレ改修工事完了

トイレ小 洋便器

No. 4



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム

トイレ改修工事完了

手洗い

小便器

No. 5



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム

トイレ改修工事完了

汚物流し

ステンシンク

手洗い

No. 6



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム

トイレ改修工事完了

カウンター手洗器

No. 7



撮影年月日 2023/2/28

特養Aチーム
トイレ改修工事完了

流し台

No. 8



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム
トイレ改修工事完了

入り口

No. 9



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム
トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器

No.10



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム

トイレ改修工事完了

トイレ小 洋便器

No.11



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム

トイレ改修工事完了

小便器

手洗器

No.12



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム

トイレ改修工事完了

汚物流し

ステンレスシンク

手洗器

No.13



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム

トイレ改修工事完了

カウンター手洗器

No.14



撮影年月日 2023/2/28

特養Bチーム

トイレ改修工事完了

流し台

No.15



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

入り口

No.16



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器

No.17



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

トイレ小 洋便器

No.18



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

小便器・手洗器

No.19



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

汚物流し

ステンレスシンク

手洗器

No.20



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

カウンター手洗器

No.21



撮影年月日 2023/2/28

特養Cチーム

トイレ改修工事完了

流し台

No.22



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 I

トイレ改修工事完了

入り口

No.23



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 I

トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器 2か所

トイレ小 洋便器

No.24



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 I

トイレ改修工事完了

小便器

No.25



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 I

トイレ改修工事完了

手洗器

No.26



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 I

トイレ改修工事完了

汚物流し

No.27



撮影年月日 2023/2/28

短期入所 II

トイレ改修工事完了

入り口

No.28



撮影年月日 2023/2/28

短期入所Ⅱ

トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器

トイレ小 洋便器

No.29



撮影年月日 2023/2/28

短期入所Ⅱ

トイレ改修工事完了

手洗器

No.30



撮影年月日 2023/2/28

短期入所Ⅱ

トイレ改修工事完了

汚物流し

No.31



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス
トイレ改修工事完了

入り口

No.32



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス
トイレ改修工事完了

トイレ大 洋便器
汚物流し

No.33



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス
トイレ改修工事完了

トイレ小 洋便器

No.34



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス

トイレ改修工事完了

手洗器

No.35



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス

トイレ改修工事完了

カウンター手洗器

No.36



撮影年月日 2023/2/28

デイサービス

トイレ改修工事完了

天井