



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 廊下
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 玄関ホール
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 玄関ホール
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 受付
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F EVホール
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F EVホール
 【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 地域交流センター
【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 地域交流センター
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 男子WC
【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 男子WC
 C
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 女子WC
 C
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 女子WC
 C
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 男子更衣室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 女子更衣室
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 女子更衣室
 【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 研修室
【施工内容2】照明器具取替前




【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 研修室
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター1F 相談室
【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 軒下
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 軒下
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター1F 軒下
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後

【施工内容1】ピーター2F 男子WC

【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後

【施工内容1】ピーター2F 女子WC

【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後

【施工内容1】ピーター2F 女子WC

【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-2F WC
【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-2F WC
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-2F WC
【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F WC
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 洗濯室
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 洗濯室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 脱衣室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 浴室
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 浴室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室203
 3
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室203
 3
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室203
 3
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室210
 0
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室210
 0
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター2F 居室210
 0
 【施工内容2】照明器具取替完了




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター-2F 居室21
 2
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター-2F 居室21
 2
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター-2F 居室21
 2
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 廊下
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替前




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替完了




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F ステーション
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 食堂
 【施工内容2】照明器具取替完了




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 男子WC
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F リネン庫
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F リネン庫
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 脱衣室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 浴室
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 浴室
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 外壁
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 外壁
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 外壁
 【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
【施工内容2】照明器具取替前


【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
2
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
2
【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター3F 居室302
2
【施工内容2】照明器具取替完了





【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ビター3F 居室306
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ビター3F 居室306
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ビター3F 居室306
 【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室306
 6
 【施工内容2】照明器具取替完了




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室306
 6
 【施工内容2】照明器具取替前




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室306
 6
 【施工内容2】照明器具取替完了






【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-3F 居室312
2
【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-3F 居室312
2
【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
【施工内容1】ピーター-3F 居室312
2
【施工内容2】照明器具取替前

【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室31
 2
 【施工内容2】照明器具取替完了




【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室31
 2
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室31
 2
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室313
 3
 【施工内容2】照明器具取替完了



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室313
 3
 【施工内容2】照明器具取替前



【工事種目】竣工前後
 【施工内容1】ピーター3F 居室313
 3
 【施工内容2】照明器具取替完了

