


外部修理  
門扉新設  
コンクリート打設  
金ゴテ押え



外部修理  
門扉新設  
コンクリート打設完了



外部修理  
門扉新設  
施工状況






外部修理  
門扉新設  
施工完了



外部修理  
門扉新設  
施工完了



外部修理  
門扉新設  
施工完了


外部修理  
アルミ手摺  
着工前



外部修理  
アルミ手摺  
着工前



外部修理  
アルミ手摺  
施工状況





外部修理  
アルミ手摺  
施工状況



外部修理  
アルミ手摺  
施工完了



外部修理  
アルミ手摺  
施工完了

外部修理  
アルミ手摺  
施工完了



外部修理  
アルミ手摺  
施工完了





外部修理  
防水工事  
着工前



外部修理  
防水工事  
着工前



外部修理  
防水工事  
着工前

外部修理  
防水工事  
着工前



外部修理  
防水工事  
着工前



外部修理  
防水工事  
施工状況





外部修理  
防水工事  
施工状況



外部修理  
防水工事  
施工状況



外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
材料検収




外部修理  
防水工事  
施工状況






外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
施工状況


外部修理  
防水工事  
施工状況



外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
施工状況






外部修理  
防水工事  
施工状況




外部修理  
防水工事  
施工状況



外部修理  
防水工事  
施工完了

外部修理  
防水工事  
施工完了





工事名 伏木 緑成館 被災修繕工事  
 着工前 確認・立会い  
 山本建設㈱ 一級建築士事務所  
 高桑 氏  
 山本建設(株)

着工前 確認・立会い  
 山本建設(株)  
 一級建築士事務所  
 立会者 高桑氏  
 駐車場土間



工事名 伏木 緑成館 被災修繕工事  
 立会者  
 山本建設㈱ 一級建築士事務所  
 高桑 氏  
 山本建設(株)

着工前 確認・立会い  
 山本建設(株)  
 一級建築士事務所  
 立会者 高桑氏  
 駐車場土間



工事名 伏木 緑成館 被災修繕工事  
 立会者  
 山本建設㈱ 一級建築士事務所  
 高桑 氏

着工前 確認・立会い  
 山本建設(株)  
 一級建築士事務所  
 立会者 高桑氏  
 門扉新設

着工前 確認・立会い  
山本建設(株)  
一級建築士事務所  
立会者 高桑氏  
RC壁クラック確認



着工前 確認・立会い  
山本建設(株)  
一級建築士事務所  
立会者 高桑氏  
RC壁クラック確認



着工前 確認・立会い  
山本建設(株)  
一級建築士事務所  
立会者 高桑氏  
防火戸





着工前 確認・立会い  
山本建設(株)  
一級建築士事務所  
立会者 高桑氏  
防火戸



着工前 確認・立会い  
山本建設(株)  
一級建築士事務所  
立会者 高桑氏  
施工計画書等確認







完成検査  
壁クラック補修



完成検査  
壁クラック補修



完成検査  
壁クラック補修

完成検査  
壁クラック補修



完成検査  
壁クラック補修



完成検査  
壁クラック補修





完成検査  
壁クラック補修



完成検査  
建具修理



完成検査  
階段室防火戸

完成検査  
駐車場土間



完成検査  
駐車場土間



完成検査  
門扉新設





完成検査  
門扉新設



完成検査  
門扉新設



完成検査  
門扉新設

完成検査  
アルミ手摺補修



完成検査  
アルミ手摺補修



完成検査  
屋上防水





完成検査  
屋上防水



完成検査  
書類確認



