

■ 施工前 既存ボイラー室を小浴室、シャワー、トイレに改造		■ 施工後	
			
写真No-01		写真No-01	
撮影場所	ボイラー機械室	撮影場所	改造後の小浴室
状 況	ボイラータンク及び配管類	状 況	手前シャワートイレユニット
備 考	施工前	備 考	

■ 施工前 既存ボイラー室を小浴室、シャワー、トイレに改造		■ 施工後	
2			
	写真No-02	写真No-02	
	撮影場所	撮影場所	
	ボイラー室	改造後の小浴室	
状 況	水冷式チラーユニット、配管類	状 況	ユニットバス内観
備 考	施工前	備 考	

■ 施工前 既存ボイラー室を小浴室、シャワー、トイレに改造		■ 施工後	
			
写真No-03		写真No-03	
撮影場所	ボイラー室	撮影場所	改造後の小浴室
状 況	冷温水機器及び配管	状 況	全体
備 考	施工前	備 考	