

記 録 写 真

	写真 NO. 1
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室	

	写真 NO. 2
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室 施工前	

	写真 NO. 3
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室 施工前	

写真記録



写真

NO. 4

撮影日時： 令和7年8月5日
(説明)

- ・ 浴室UBを便所に改造
(段差改修)
101号室
施工前



写真

NO. 5

撮影日時： 令和7年8月5日
(説明)

- ・ 浴室UBを便所に改造
(段差改修)
101号室
施工前



写真

NO. 6

撮影日時： 令和7年8月5日
(説明)

- ・ 浴室UBを便所に改造
(段差改修)
101号室
ユニットバス撤去作業中

記 録 写 真



写真	NO. 7
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室 ユニットバス撤去作業中	




写真	NO. 8
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室 ユニットバス撤去作業中	



写真	NO. 9
撮影日時： 令和7年8月5日 (説明) ・ 浴室UBを便所に改造 (段差改修) 101号室 ユニットバス撤去作業中	

写真記録



写真 NO. 4

撮影日時： 令和7年8月6日
 (説明)
 ・ 浴室UBを便所に改造
 (段差改修)
 101号室
 解体工事
 施工中



写真 NO. 5

撮影日時： 令和7年8月6日
 (説明)
 ・ 浴室UBを便所に改造
 (段差改修)
 101号室
 解体工事
 解体完了



写真 NO. 6

撮影日時： 令和7年8月6日
 (説明)
 ・ 浴室UBを便所に改造
 (段差改修)
 101号室
 解体工事
 解体完了

写真記録



写真

NO. 7

撮影日時： 令和7年8月6日
(説明)

- ・ 浴室UBを便所に改造
(段差改修)
101号室
軽鉄工事
LGS下地組立作業中



写真

NO. 8

撮影日時： 令和7年8月6日
(説明)

- ・ 浴室UBを便所に改造
(段差改修)
101号室
軽鉄工事
LGS下地組立作業中

■ 施工前 103居室 改造工事		写真No-07		撮影場所		状況		備考	
		103室		ユニットバス出入口の段差、撤去前養生					
		写真No-07		撮影場所		状況		備考	
				103室		完成(トイレ方向)			
								床レベル段差解消	