

「山陽文化会館修繕」写真

目次

「屋根・外壁・床・トイレの改修」写真



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-1  
ホ-ル（展示室大屋根）

漏水箇所補修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-1  
ホ-ル（展示室大屋根）

漏水箇所補修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-1  
ホ-ル（展示室大屋根）

漏水箇所補修

完成写真

---

---

---


---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-2  
ホール（便所・ホール屋根）

漏水箇所補修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-2  
ホール（便所・ホール屋根）

漏水箇所補修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-2  
ホール（便所・ホール屋根）

漏水箇所補修

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-3  
ホール（倉庫屋根）

漏水箇所補修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-3  
ホール（倉庫屋根）

漏水箇所補修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

1-3  
ホール（倉庫屋根）

漏水箇所補修

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6  
本体外壁

全面吹付タイル改修

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6-2  
ホール外壁

全面吹付タイル改修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6-2  
ホール外壁

全面吹付タイル改修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

6-2  
ホール外壁

全面吹付タイル改修

完成写真

---

---

---


---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

7  
本体3階 講義室

天井・壁加工張替  
床ビニールシート張替

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

7  
本体3階 講義室

天井・壁加工張替  
床ビニールシート張替

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

7  
本体3階 講義室

天井・壁加工張替  
床ビニールシート張替

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---





平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

8  
本体3階 ホール

床ビニルシート張替

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	関西書芸院 平成18年度改修工事
工種	内装工事
測点	3階
講堂 ビニルシート 撤去	

平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

8  
本体3階 ホール

床ビニルシート張替

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

8  
本体3階 ホール

床ビニルシート張替

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

9  
本体1・3階便所

和式を洋式に改修

現況写真

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

9  
本体1・3階便所

和式を洋式に改修

施工状況

---

---

---

---

---

---

---

---



平成18年度  
山陽文化会館修繕工事

9  
本体1・3階便所

和式を洋式に改修

完成写真

---

---

---

---

---

---

---

---